




Тумба М46

инструкция по сборке

Сборку производите на твердой и ровной поверхности
 Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия



стяжка клиновья в11 3 шт.	стяжка СМ-2 4 шт.	шкант 8 шт.	стяжка эксцентриковая в4 4 шт.	амортизатор 2 шт.	гвоздь 8 шт.	наконечник 4 шт.
----------------------------------	--------------------------	--------------------	---------------------------------------	--------------------------	---------------------	-------------------------

Клей 1 шт.	Дюбель 8x30 1 шт.	Шуруп 4x40мм Ш29 1 шт.	Ручка 1 шт.	винт в7 2 шт.	Стопор в3 2 шт.	Направляющая пластиковая 2 шт.	шуруп 4x13 ш5 2 шт.
-------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------	---------------------------------------	----------------------------

✓ Ручка и крепление к ней показаны условно, конкретно см. Упаковочный лист

