




Стол E50; E44 E45

- показана борка стола E45
- сборка столов E50; E44 аналогична

инструкция по сборке

Стяжка винтовая S 14	Шкант 8x35	Опора регулир.
		
8шт	8шт	4шт.

№ уп. места	код стола			маркировка на торце детали	кол-во деталей
	E44	E45	E50		
E44.11	+	+	+	02	2
E45.11	-	+	-	04	1
E45.12	-	+	-	01	1
E44.12	+	-	-	01	1+1
E50.12	-	-	+	04	

Сборку производите на твердой и ровной поверхности.

