





ПОЛКА №67

шатура

инструкция по сборке
Фирма оставляет за собой право вносить
изменения, не влияющие на качество изделия
Сборку производите на твердой и ровной поверхности.



Стяжка клиновья	Опора регулир.	Стяжка винтовая S14	Шканти 8x35
В11	Ключ	В13	В14
12шт.	4шт.	4шт.	4шт.
12шт.			8шт.

