

Инструмент для сборки



ЭЛЕМЕНТЫ: соединительный R09, присоединительный R10, конференц-приставка R12

инструкция по сборке

Винт

B4




8шт.

(4шт.-R10)

Опора-нога





пластина соединительная



4шт.

(2шт.-R10)

Сборку производить на твердой поверхности



Элемент R09 может использоваться без опоры-ноги, если предполагаемая нагрузка не больше 5кг.

Вкручивая и выкручивая наконечник можно регулировать высоту опоры

Пластины сначала крепите на стол Е...

