




Стеллаж G44

инструкция по сборке


Сборку производите на твердой и ровной поверхности

► Фирма оставляет за собой право вносить изменения не влияющие на качество изделия



✓ Ручка и крепление к ней показаны условно, конкретно см. упаковочный лист

стяжка СМ-2 8шт.	дюбель 2шт.	шкант 8x60 20шт.	шкант 6x30 4шт.	шкант 8x35 36шт.	стяжка эксцентриковая 6шт.	дюбель 64 2шт.	дюбель 624 2шт.	нако- нечник 4шт.	гвоздь 35шт.	Шуруп 4x30 ш20 2шт.	Шуруп 4x16 ш15 2шт.	кронштейн 2шт.
---------------------	----------------	---------------------	--------------------	---------------------	-------------------------------	-------------------	--------------------	-------------------------	-----------------	------------------------	------------------------	-------------------



ВНИМАНИЕ!
При сборке изделия не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкантом.

постановка фурнитуры на щит "06" аналогична щиту "07"

1

2

Инструмент для сборки

3

4

5

7

ВНИМАНИЕ!
Впишите в маркировочный ярлык код изделия согласно паспорта

6