



шатура

инструкция по сборке

(Элемент
соединительный R36).

Пластина
соединительная



4шт.

Шуруп

Ш4



5шт.

ВИНТ

B5




8шт.



Опора-нога

► Фирма оставляет за собой право вносить изменения не влияющие на качество изделия



Сборку производите
на твердой и ровной
поверхности.

Вкручивая и
выкручивая наконечник
можно регулировать

