



инструкция по сборке
Сборку производите на твердой и ровной поверхности.



Стяжка винтовая S14  8шт.	В13  8шт.	В14  8шт.	Шкант 8x35  8шт.	Опора регулир.  4шт.
--	--	--	---	---

СТОЛ E31

№ уп. Места	Маркировка на торце детали	Кол-во деталей
E31.12	01 05	1 1
E31.11	04 02	1 1

1

ВНИМАНИЕ! При сборке изделия не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкантом.

Опора для регулировки высоты стола

2

3

4

ВНИМАНИЕ! Проверьте положение винта В13

5

ВНИМАНИЕ! Проверьте положение винта В13

ВНИМАНИЕ! Впишите в маркировочный ярлык код изделия согласно паспорта

Гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца